



## **I residenti ora temono che invece di fare i lavori si rischia la chiusura al passeggio**

Il tratto terminale del braccio sinistro della Fossa Traianea, dove la nave passeggeri della Tirrenia diretta in Sardegna apriva lo sportellone posteriore, continua infatti a cedere in pi punti e il pietrame inghiottito dall'erosione.