



## **La pista ciclabile si allaga in diversi tratti al primo acquazzone**

***di Umberto Serenelli***

Al primo acquazzone la pista ciclabile del lungomare della Salute di Fiumicino si trasforma in una piscina mentre il muretto che separa lâ??arenile dal marciapiedi, in piÃ¹ tratti, Ã¨ pericoloso per chi passeggia.



Â

“**Il problema della ciclabile che si allaga** in presenza di precipitazioni atmosferiche Ã” abbastanza evidente da qualche anno **â?? precisa Salvatore Improta, mentre passeggia sulla litoranea con al guinzaglio la sua cagnolina â??** Quello che invece preoccupa Ã” il rivestimento ‘ballerino’ sopra al muretto di contenimento della sabbia presente in spiaggia. **In piÃ¹ punti Ã” stato rimosso, come chiaro atto di vandalismo dai nostri ragazzi a caccia di emozioni forti,** e in altri i lastroni sono pericolanti. Specialmente nei week end, quando la litoranea Ã” affollata dai romani, il rischio per chi vi cammina vicino Ã” alto”.

**La prima storica pista ciclabile,** realizzata con i lavori del nuovo look al lungomare di Fiumicino, presenta evidenti segni di degrado dovuti al tempo e in piÃ¹ punti il livello delle marmette in cemento si Ã” abbassato impedendo all’acqua delle precipitazioni di defluire.Â” Gli allagamenti quindi persistono sulla superficie anche per diversi giorni e impediscono il transito agli appassionati della due ruote che by-passano il tratto salendo addirittura sul marciapiedi.

Il rivestimento in marmo di circa 15 metri di muretto vicino allo stabilimento â??Marina del Reyâ?• Ã” stato abbattuto e in altri tratti, come nel varco a mare del chiosco â??Reef Villageâ?•, i vandali hanno sradicato la pesante â??copertinaâ?• e lasciata poi sul posto. **Instabili anche alcuni blocchi in cemento su cui poggiati pezzi di marmo sgretolati dai corrosivi agenti marini.**